

## INDICAÇÃO N.º 08/2017.

Fundamentado no art. 225 e 226 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaciara, encaminhado ao Exmo. Sr. Abduljabar Galvin Mohammad, DD. Prefeito do Município, a presente Indicação para que tome providências quanto ao conserto do bueiro na esquina da Escola Antonio Ferreira Sobrinho.

### JUSTIFICATIVA

O bueiro é na esquina da Escola Antonio Ferreira Sobrinho, na Avenida Piracicaba esquina com a Rua Caiçara. Solicitamos o conserto urgente, pois, se encontra muito danificado, oferecendo riscos de acidentes com veículos, pedestres e principalmente com alunos Escola Antonio Ferreira Sobrinho que todos os dias passam pelo local.

Sob estes argumentos encaminhado a indicação ao Executivo, para as devidas providências com a devida prioridade.

SIDNEY DE SOUZA SOARES  
VEREADOR AUTOR

GABINETE DO VEREADOR  
JACIARA (MT), 10 DE ABRIL DE 2017.