

INDICAÇÃO N.º 03/2017.

Fundamentado no art. 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaciara, encaminhado ao Exmo. Sr. Abduljabar Galvin Mohammad, DD. Prefeito do Município com cópia à Secretaria de Infraestrutura, a presente Indicação solicitando destes, a manutenção no que diz respeito a pintura dos redutores de velocidade (quebra-molas) existentes em toda Jaciara e readequação e pintura das faixas de pedestres.

JUSTIFICATIVA

Devido ao desgaste natural, a pintura indicativa dos redutores de velocidade do tipo quebra-molas, em sua grande maioria já não existe, impedindo, principalmente no período noturno, a visualização da lombada, podendo ocasionar acidentes envolvendo motoristas, motociclistas e pedestres.

Igual preocupação em relação às faixas de pedestres que, além de apresentar pintura desgastada, precisam de rebaixamento das guias para que a acessibilidade seja efetivamente atendida. Atualmente, não são todas as guias em que seu rebaixamento é coincidente com o início da faixa.

A manutenção indicada visa prevenir acidentes pela falta adequada de sinalização das vias públicas municipais, e melhorar a acessibilidade das pessoas com grau de locomoção reduzido de forma permanente ou temporária.

**GABINETE DO VEREADOR
JACIARA (MT), 20 DE MARÇO DE 2017.**

**ANTÔNIO ZANIN MARÇAL
VEREADOR AUTOR**